

Policie České republiky
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
PLZEŇ
Č. j. KRPP-14457-52/ČJ-2018-0300AO

Plzeň 19. září 2018

I N F O R M A C E
o souboru nepotřebných vozidel
Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje

- a) Nabízená vozidla k prodeji byla vyřazena na základě písemného rozhodnutí ředitele Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje o trvalé nepotřebnosti majetku pro Českou republiku č. j. KRPP-14457-51/ČJ-2018-0300AO, ze dne 19. září 2018.
- b) Seznam vozidel v souboru nabízených k prodeji:

SLUŽEBNÍ VOZIDLA PČR

	Ev.č.	Typ Vozidla	Ujeté km	r.v.	Technický stav
1	70244	VW Passat 1,8 – 110 kW	266.848	2002	Promáčklina pravého blatníku, koroze výfukového potrubí, brzdových trubek, kotoučů, netěsnost motoru
2	71258	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	232.292	2004	Koroze karoserie, nosného dílu rámu, vadná geometrie přední nápravy, koroze brzdových trubek, volná táhla řadicí páky
3	71262	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	210.620	2004	Koroze karoserie, snížená účinnost brzdového systému, vůle v řízení, volná kulisa řazení, netěsnost motoru
4	70507	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	182.701	2000	Snížená účinnost brzdového systému, počínající koroze prahů
5	72304	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	92.560	2005	Volná táhla řadicí páky, počínající koroze brzdových trubek
7	73138	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	238.086	2006	Silná koroze karoserie, vadná geometrie přední nápravy, volná táhla řadicí páky, koroze výfukového potrubí a brzdových trubek, netěsnost motoru
8	71264	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	293.338	2004	Silná koroze karoserie, nosného dílu rámu, vůle v řízení, volná táhla řadicí páky, koroze výfukového potrubí a brzdových trubek, netěsnost motoru
9	72480	Š. Fabia 1,4 – 44 kW	155.460	2005	Vůle v řízení, počínající koroze blatníků a prahů
10	72215	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	194.800	2005	Koroze obou blatníků, prahů, snížená účinnost brzdového systému, volná ramena v uložení přední nápravy
11	69831	Š. Fabia 1,4 – 50 kW	163.742	2002	Snížená účinnost brzdového systému, počínající koroze prahů, volná kulisa řazení

12	73137	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	169.030	2006	Volná táhla řadicí páky, vůle v řízení, snížená účinnost brzd
13	63192	VW Transporter 2,5 – 85 kW	236.188	1997	Koroze karoserie, brzdového potrubí, výfukových trubek, nefunkční omezovač brzdného účinku, vůle v řízení, volná táhla řadicí páky
14	70025	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	127.748	2002	Volná táhla řadicí páky, vůle v řízení, snížená účinnost brzd
15	71890	Š. Fabia 1,4 – 55 kW	162.685	2005	Vůle v řízení, počínající koroze blatníků a prahů
16	75770	VW Passat 3,6 – 220 kW	402.059	2008	Koroze brzdových trubek, kotoučů, netěsnost motoru
17	65919	Š. Felicia 1,6 – 55 kW	130.597	1998	Silná koroze karoserie, výfukového potrubí, brzdového systému, volná táhla řadicí páky, netěsnost motoru
18	76372	Š. Octavia II Combi 1,6 –75kW	129.186	2009	Po DN – deformace přední části karoserie, poškození PP kola, včetně závěsu přední nápravy, uložení tlumiče pérování, řízení, poloosy, brzd, nárazníku
19	76866	Š. Octavia II Combi 1,6 –75kW	125.659	2009	Po DN – silná deformace přední části vozidla, poškození uložení motoru a převodovky, poškození řízení, poloosy, brzd, nárazníku, nosníku motoru, výztuh, aktivace airbagů
20	67004	Mitsubishi Galant 2,0 – 100 kW	199.893	1999	Koroze blatníků a prahů, netěsnost motoru, vůle v řízení, volná kulisa řazení
21	69198	Š. Felicia Combi 1,3 – 50 kW	136.090	2001	Silná koroze karoserie, výfukového potrubí, brzdového systému, volná táhla řadicí páky, netěsnost motoru
22	72366	Santana Anibal 2,8 D –92kW	54.415	2005	Silná koroze spodní části karoserie, nosného rámu, výfukového potrubí, brzdových trubek
23	72152	Š. Fabia Combi 1,4 – 55 kW	174.654	2005	Velmi silná koroze karoserie, vadná geometrie přední nápravy, volná táhla řadicí páky, koroze výfukového potrubí a brzdových trubek, netěsnost motoru
24	63419	VW LT BUS 2,4 TD – 70 kW	175.681	1995	Nosné díly rámu narušeny korozí, koroze výfukového potrubí, brzdových trubek, karoserie, snížená účinnost brzd
25	905032	Vysokoz. vozík BDVHM 1321	-	1975	Stav odpovídá stáří vysokozdvížného vozíku
26	72483	Š. Fabia 1,4 – 55 kW sedan	134.920	2005	Po DN, deformace zadní části vozidla až do střechy a áčkového sloupku
27	63585	Avia A21T - FC	112.618	1997	Stav odpovídá stáří vozidla, koroze rámu
28	64967	VW Transporter 1,9 D – 50 kW	136.807	1998	Rozsáhlá koroze nákladového prostoru, brzdového systému,tlumičů pérování a výfukového potrubí

Obecně pro všechna vozidla platí úniky provozních kapalin, nefunkční akumulátory, opotřebované interiéry, neúplná povinná výbava a fakt, že vozidla v současnosti nesplňují podmínky zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

VOZIDLA PROPADLÁ, ZABRANÁ VE PROSPĚCH STÁTU

č.	Typ vozidla	Ujeto	r.v.	Technický stav
1.	BMW 318 CI 1.9 85 kW	Nezjištěno	2000	Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla, eko zapláceno
2.	Ford Focus 1.8 85 kW	Nezjištěno	2001	Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla
3.	Alfa Romeo 156 2.4 100 kW	Nezjištěno	1998	Běžné provozní opotřebení, stav odpovídá stáří vozidla, eko zapláceno
4.	Mercedes-Benz 202 2,1 92 kW	Nezjištěno	2000	Eko zapláceno, poškozené levé zpětné zrcátko, interiér silně opotřebovaný, místní poškození laku
5.	VW Bora 1,9 66 kW	Nezjištěno	1999	Eko zapláceno, silně znečištěný interiér, koroze karoserie a rámu, koroze brzd, oděrky, opotřebovaný motor, prasklý zadní nárazník