Příloha č. 1 k č. j. KRPM-428888/ČJ-2022-1400AO **PCR14ETRpo54790856**

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

(k podání nabídky – seznam SDP)

	B	RZ	typ	r. v.	km	stav	cena za ks
1.	73 088	1M2 6238	Škoda Fabia Combi 1,4	2006	246 892	Motor opotřebovaný provozem, koroze podvozku, podřený lak.	
2.	72 753	1M2 6213	Škoda Fabia hatchback 1,4	2006	274 284	Nepravidelný a snížený výkon motoru, koroze na přední nápravě.	
3.	73 180	1M2 6242	Škoda Fabia Combi 1,4	2006	284 440	Popraskané čalounění sedadel, koroze spojů jednotlivých dílů.	
4.	73 504	1M2 6279	Škoda Fabia hatchback 1,4	2006	196 576	Prasklá LP pružina pérování, netěsnost oleje motoru.	
5.	71 387	1T3 9274	Škoda Fabia Combi 1,4	2004	266 356	Opotřebovaná lamela spojky, zatéká voda přes zadní dveře.	
6.	66 181	PRK 8194	Škoda Octavia lifback 1,6	1999	299 953	Koroze ramen náprav, motor opotřebovaný provozem.	
7.	73 753	6M0 8164	Škoda Octavia II Combi 1,6	2007	249 030	Závada na převodové skříni, koroze na přední nápravě.	
8.	73 751	1M2 6288	Škoda Octavia II Combi 1,6	2007	243 787	Nepravidelný a snížený výkon motoru, velká spotřeba mot. oleje.	
9.	70 767	1T1 4095	Škoda Octavia lifback 1,8	2004	211 012	Vadné ložisko v převodové skříni, koroze spojů jednotlivých dílů.	
10.	73 689	3T2 6219	Škoda Octavia II Combi 1,6	2006	277 381	Závada na převodové skříni, karosérie poškozená od krupobití.	
11.	73 612	1M2 6284	Škoda Octavia II Combi 1,6	2006	221 274	Netěsnost oleje motoru, koroze brzdového a palivového potrubí.	
12.	72 788	1M2 6219	Škoda Octavia lifback 1,6	2006	239 879	Motor opotřebovaný, lepená olejová vana, prasklá zadní pružina.	
13.	71 013	1M0 7877	Škoda Octavia lifback 1,6	2004	236 241	Prosezené sedačky, koroze palivového a výfukového potrubí.	
14.	71 648	1M0 7910	Škoda Octavia lifback 1,6	2004	281 704	Motor opotřebený provozem - snížený výkon, celková koroze.	
15.	73 695	1M2 6286	Škoda Octavia II Combi 1,6	2006	362 609	Vadné ložisko v převodové skříni, vůle kloubů poloosy.	
16.	71 784	1T3 9310	Ford Transit NA 1,8 - 55 kW	2005	169 913	Silná koroze spojů jednotlivých dílů, děravé prahy a lemy blatníků.	
17.	70 364	1T1 4044	VW Transporter 2,5 - 75 kW	2003	288 657	Závada na převodové skříni, silná koroze zadních dveří.	
18.	68 590	OSB 4281	VW Transporter 2,5 - 85 kW	2000	268 504	Koroze ramen náprav, výfukového potrubí a disků kol.	
19.	70 661	1T1 4060	VW Transporter 1,9 - 63 kW	2003	458 511	Snížený výkon motoru, zvýšená vůle v řízení, celková koroze.	
20.	61 937	PRJ 6805	VW Transporter 2,5 - 85 kW	1996	301 951	Koroze blatníků, dveří řidiče a přední kapoty. Rozbité zadní sklo.	

Datum:_____ Cena celkem:_____