

Příloha č. 1 k č.j. KRPT-239463-2/ČJ-2018-0700VZ

p.č.	typ	rok výr.	km	poznámka
1.	AP 01 A - vlek pyrotechnický	1988	10 308	bočnice opotřebený převáženým nákladem, povrchová koroze podvozku
2.	Ford Transit 190 L 2,0 - 84 kW	1997	198 073	útky oleje, koroze karoserie, výfuku, podvozku i brzd, poškozené přední sklo
3.	Š. Octavia 1,6 - 74 kW	1997	305 370	motor opotřeben, nepravidelný chod, vynechává válec, koroze výfuku i karoserie, snížená úč. brzd
4.	Š. Octavia 1,6 - 74 kW	2000	270 517	motor opotřeben, zvýšená spotřeba provoz. kapalin, AKU nedrží kapacitu, koroze karoserie
5.	Š. Octavia 1,6 - 74 kW	2000	258 569	zvýš. spotřeba provoz kapalin, kapacita AKU nevyhovující, koroze karoserie a výfukového potrubí
6.	Š. Felicia Combi 1,3 - 50 kW	2001	149 725	únik provoz. kapalin, netěsnící převodovka, kapacita AKU nevyhovuje, prasklé výfukové potrubí
7.	Š. Felicia 1,3 - 50 kW	2001	119 121	motor opotřeben, zvýš. spotř. oleje, hlučné rozvody, koroze karoserie, nefunkční zamykání
8.	Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	2002	225 474	nutná oprava spojky, zvýšená spotřeba PHM, AOM, značná koroze karoserie, hlučnost ložisek
9.	Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	2003	238 260	motor opotřeben, hlučné rozvody, koroze karoserie, delší chod ruční brzdy, opotřebení čalounění
10.	VW Transporter 1,9 TDi - 77 kW	2003	251 654	hlučné rozvody, únik oleje, koroze výfuku i karoserie, opotř. čalounění, snížená účinnost brzd
11.	VW Caddy 1,9 D - 47 kW	2003	265 375	zvýš. spotř. oleje, netěsnící převodovka, kapacita AKU nevyhovuje, koroze karoserie a brzd
12.	Š. Octavia 1,6 - 75 kW	2003	208 404	motor opotřeben, zvýš spotř. chl. kapaliny a oleje, koroze karos. a podvozku, nutná kontrola brzd
13.	Š. Fabia 1,4 - 55 kW	2003	209 300	vozidlo po DN
14.	Š. Fabia 1,4 - 55 kW	2005	220 850	chod motoru nepravidelný, AKU nedrží kapacitu, koroze výfuku a karoserie, sníž. účinnost brzd
15.	Š. Octavia 1,6 - 75 kW	2006	285 253	únik oleje z motoru a převodovky, koroze výfuku a prahů, AKU nedrží kapacitu, sníž. účinnost brzd
16.	Š. Fabia Combi 1,4 - 55 kW	2006	234 655	utlumený chod motoru, špatně startuje, koroze výfuku a karoserie, volné čepy řízení
17.	Opel Zafira Combi 1,8 - 103 kW	2000	342 573	únik oleje, netěsnící převodovka a chl. soustava, kapacita AKU nevyhovuje, značná koroze
18.	Opel Omega Car. 2,5TD-96 kW	2000	319 263	únik AOM, výpadky výkonu motoru, neúčinná klimatizace, začínající koroze, sníž. účinnost brzd
19.	Audi A4 2,4 - 121 kW	1997	278 190	únik provoz. kapalin, kapacita AKU nevyhovující, koroze karoserie a brzd. potrubí, sníž. úč. brzd
20.	Š. Octavia Combi 1,8-118 kW	2008	379 329	vozidlo po DN
21.	Š. Octavia Combi 1,6 - 75 kW	2009	179 723	vozidlo po DN
22.	Š. Octavia Combi 1,6 - 75 kW	2009	121 435	vozidlo po DN
23.	Š. Octavia Combi 1,4-110kW	2015	6 300	vozidlo po DN

1.	Jawa 350/640	1991	22 827	hlučný primární řetěz, AKU nedrží kapacitu, volný řetěz, nutná oprava brzd
----	--------------	------	--------	--