

INFORMACE O SOUBORU VOZIDEL POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, KRAJSKÉHO ŘEDITELSTVÍ POLICIE ZLÍNSKÉHO KRAJE, URČENÝCH K ODPRODEJI FORMOU VEŘEJNÉ SOUTĚŽE.

Skupina vozidel										
p.č.	foto č.	ev. č. "B"	nomenklatura	RZ	typ	r.v.	stav km	Požizovací cena v Kč	min. cena k odprodeji v Kč	stav
1	1	68461	081021109001	2Z4 268	Motocykl Honda 250	2000	22 682	189 999,99	50 000	barva bílozelená, původně policejní provedení, vadný akumulátor, motocykl v době prohlídky pojiždny
2	2	71935	081040012005	1Z0 5752	Fabia 1.4	2005	183 814	258 636,00	22 000	barva modrá, původně radarové provedení, díry v palubovce po radaru, ovalita brzd, opotřebovaný interiér, při rejdivování klepání mechanismu, prosezené sedadlo řidiče, poškození LZ dveří, koroze, vozidlo bylo v době prohlídky pojiždny, součástí náhradní pneu vč. disků
3	3	73135	081040012100	3B8 3146	Fabia 1.4. combi	2006	184 231	362 003,52	24 000	barva bílá, původně policejní provedení, přední světlomety - nepropustnost, při rejdivování klepání mechanismu, koroze výfukového potrubí, oděrky karoserie, opotřebovaný lak, vozidlo bylo v době prohlídky pojiždny,
4	4	73454	081040012005	2T8 9833	Fabia 1.4	2006	215 831	263 360,16	18 000	barva modrá, ovalita brzd, čep řízení levý - vyšší vůle, nefunkční otírání 5 dveří, koroze výfukového potrubí, při rejdivování klepání mechanismu, oděrky karoserie, opotřebovaný lak, vozidlo bylo v době prohlídky pojiždny, součástí náhradní pneu vč. disků
5	5	74641	081040011515	2Z2 8468	Octavia 1.6	2008	382 787	375 500,07	24 000	barva stříbrná, původně policejní provedení, poškozená přední kola, velmi opotřebovaný interiér, ovalita brzd, L. P. kolo vůle vzpěry stabilizátoru, vysoká hluchost - netěsnost v přední části odvodu spalín, vozidlo v době prohlídky pojiždny, součástí náhradní pneu vč. disků,
6	6	74703	081040011515	2Z5 6798	Octavia 1.6	2008	268 338	375 500,07	27 000	barva stříbrná, původně policejní provedení, ovalita brzd, koroze karoserie - díry v prahu, netěsnost - únik oleje, koroze karoserie, opotřebení vyšší než obvyklé, únik maziva - levá vnější manžeta kloubu, vozidlo v době prohlídky pojiždny, součástí vozidla náhradní pneu vč. disků,
7	7	76210	081040011005	5B9 9829	Octávia 1.6	2009	219 915	288 315,58	75 000	barva zelenošedá světlá, nefunkční klima, oděrky - přední nárazník a dveře řidiče, vozidlo v době prohlídky pojiždny, součástí vozidla náhradní pneu vč. disků
8	8	76628	081040011515	6B0 1352	Octávia 1.6	2009	334 367	374 794,07	25 000	barva stříbrná, původně policejní provedení, vozidlo po totální dopravní nehodě poškozené , náklady na opravu dle DAT systému 95.854 Kč, poškozena přední část, součástí náhradní pneu vč. disků
9	9	76636	081040011515	6B0 1693	Octávia 1.6	2009	215 047	374 794,07	32 000	barva stříbrná, původně policejní provedení, vozidlo po totální dopravní nehodě poškozené , náklady na opravu dle DAT systému 84.932 Kč, poškozena zadní část, součástí náhradní pneu vč. disků
10	10	77564	081040011515	6B2 3265	Octávia 1.6	2010	194 972	377 942,00	40 000	barva stříbrná, původně policejní provedení, vozidlo po dopravní nehodě poškozené , náklady na opravu dle DAT systému 50.045 Kč, poškozena levá přední i zadní část, tažné zařízení, součástí náhradní pneu vč. disků
11	11	77588	081040011517	3Z9 4692	Octávia 1,6 kombi	2010	287 454	374 521,00	39 000	barva stříbrná, původně policejní provedení, vyšší spotřeba oleje, závada airbagu - kontrolka, L.P. tyč stabilizátoru - větší vůle, manžety čepů ramen roztržené, únik chladicí kapaliny, opotřebení vyšší než obvyklé, vozidlo v době prohlídky pojiždny, náhradní pneu vč. disků,
12	12	77917	081040011515	3Z6 5190	Octavia 1.6	2010	205 279	458 186,00	41 000	barva stříbrná, původně policejní provedení, svítí diagnostika motoru, motor jede na 3. válce, svítí kontrolka hladiny oleje, klepání v rejdu, opotřebení vyšší než obvyklé, vozidlo v době prohlídky pojiždny, náhradní pneu vč. disků,

13	13	78221	081040012123	3Z6 5229	Fabia II. 1.4	2010	200 535	291 282,00	31 000	barva červená tmavá metalíza, závada chladicí systému - netěsnost v okruhu, pravá vnější manžeta kloubu - únik maziva, oděrky - nárazníky a přední dveře, vadný zadní díl výfuku, vozidlo v době prohlídky pojízdné, součástí vozidla náhradní pneu vč. disků
14	14	78454	081041011052	3Z6 5324	Octávia 1.6	2011	209 821	458 186,00	46 000	barva stříbrná, původně policejní provedení, svítí diagnostika motoru, svítí kontrolka mazání - oranžově, motor občas jede na 3. válce, klepání v rejdu, opotřebení vyšší než obvyklé, vozidlo v době prohlídky pojízdné, náhradní pneu vč. disků,
15	15	79399	081040012140	3Z9 4821	Fabia II. 1.4 kombi	2013	108 225	235 846,00	25 000	barva modrá metalíza, vozidlo po totální dopravní nehodě poškozené , náklady na opravu dle DAT systému 106.558 Kč, poškozena přední část, součástí náhradní pneu vč. disků
16	16, 17	200717	081041270013	5Z4 1957	Hyundai 2.0	2015	163 162	489 900,00	62 000	barva stříbrná, původně policejní provedení, vozidlo po totální dopravní nehodě poškozené , náklady na opravu dle DAT systému 422.291 Kč, poškozena přední část, součástí náhradní pneu vč. disků
17	18, 19	201526	081040011610	5Z4 3067	Octávia 1.4	2015	172 595	473 391,00	50 000	barva stříbrná, původně policejní provedení, vozidlo po totální dopravní nehodě poškozené , náklady na opravu dle DAT systému 221.824 Kč, velmi poškozena přední část, součástí náhradní pneu vč. disků
Minimální nabídnuta cena za skupinu vozidel musí být:								631.000,- Kč		

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Palivo vozidel: benzín BA
Stav vozidel: původně policejní provedení - díry od výstražného osvětlení a po zařízení v palubovce, možné úniky provozních kapalin, opotřebované nebo nefunkční akumulátory, opotřebované nápravy včetně tlumičů, koroze brzdových kotoučů, koroze výfukových potrubí, oděrky a promáčkliny, opotřebované a poškozené interiéry včetně volantů, větracích mřížek, výplní dveří a prošlapaných koberců, nefunkční klimatizace, koroze karoserie, neúplná povinná výbava a výbava interiérů, nutná výměna provozních kapalin, vadné lišty stěračů, poškozené mřížky větracích průduchů. Většina vozidel v současnosti nesplňuje podmínky zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Vozidla odstavena z provozu minimálně rok.
Popis stavu vozidel je pouze informativní, stav úměrný době provozu a počtu ujetých kilometrů, jedná se o vozidla použitá, kupující se má seznámit se stavem vozidel při prohlídce.
Upozorňujeme kupující, že v minimální požadované ceně nejsou zahrnuty poplatky související s převodem vozidla. Kupující hradí v plné výši případné emisní poplatky.
Minimální nabídkové ceny stanoveny na základě znaleckých posudků.